

RAPPORTO ISPEZIONI RETI Anno 2018

Ditta incaricata	Rete B.P. ispezionata (B)	Rete M.P. ispezionata (D)
CPL CONCORDIA	14125	5386
AUSA - P.e del Porto	70	
“ - Via Ramazzotti	231	
“ - Via Venezia	340	
“ - Via S. Marco	560	
“ - Via S.Marco	210	
“ - Via S. Marco	374	
“ - Via S. Marco		1100
Totali	15910	6486

Percentuale rete ispezionata:

Bassa Pressione ml. Rete al 31.12.17= 49.031 ispezionata ml. 15910 pari al **32% (minimo 20%)**

Media Pressione ml. Rete al 31.12.17= 19.472 ispezionata ml. 6486 pari al **33% (minimo 30%)**

RILEVATO DISPERSIONI nei seguenti punti:

non rilevato dispersioni

Note:

In riferimento all'art. 4 della deliberazione 236/00 si dichiara che:

- l'ispezione dei tratti di rete svolta da CPL CONCORDIA in data 24.08.18 è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia con l'ausilio di autoveicolo attrezzato HUBERG – IR SSG 110 16867.16 (vedi verbale prot NGU-1251_SAL 2018)

-
l'ispezione dei tratti di rete svolta dall'Ausa Multiservizi srl è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia con l'ausilio di apparecchio Metrex 2 della ditta Huberg di Bolzano

- Il distributore ha provveduto a redigere il presente rapporto di ispezione dal quale risulta identificabile il tratto di rete ispezionato e l'esito dell'ispezione.

IL DISTRIBUTORE
Ausa Multiservizi srl
Il tecnico (Paviot p.e. Enzo)