

RAPPORTO ISPEZIONI RETI Anno 2017

Ditta incaricata	Rete B.P. ispezionata (E)	Rete M.P. ispezionata (B)
CPL CONCORDIA	13839	7279
AUSA - via Dante	100	
“ - lott. Fasano	190	
“ - Lott. Eremo	56	
“ - Casa di riposo via Mercato	175	
“ - Vicolo Macoratti	37	
“ - Lott. La dindia Via Mesol	60	
“ - Via S. Marco		1100
Totale	14457	8379

Percentuale rete ispezionata:

Bassa Pressione ml. Rete al 31.12.16= 48.877 ispezionata ml. 14457 pari al **29% (minimo 20%)**

Media Pressione ml. Rete al 31.12.16= 19.472 ispezionata ml. 8379 pari al **43% (minimo 30%)**

RILEVATO DISPERSIONI nei seguenti punti:

non rilevato dispersioni

Note:

In riferimento all'art. 4 della deliberazione 236/00 si dichiara che:

- l'ispezione dei tratti di rete svolta da CPL CONCORDIA in data 07.12.2017 è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia con l'ausilio di autoveicolo attrezzato HUBERG – Protheo IR s/n 12670 (vedi verbale prot.NGU 2183_SAL 2017)
- l'ispezione dei tratti di rete svolta dall'Ausa Multiservizi srl è stata eseguita in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia con l'ausilio di apparecchio Metrex 2 della ditta Huberg di Bolzano
- Il distributore ha provveduto a redigere il presente rapporto di ispezione dal quale risulta identificabile il tratto di rete ispezionato e l'esito dell'ispezione.

IL DISTRIBUTORE
Ausa Multiservizi srl
Il tecnico (Paviot p.e. Enzo)